



Ref : ADM/LMN/2025/80 : المرجع  
Date: 28/08/2025 : التاريخ

**LOCAL MARINE NOTICE IN ABU DHABI**

**النشرة البحرية المحلية لإمارة أبوظبي**

**To :** All users of waterways, mariners and maritime operators in Abu Dhabi

إلى : جميع مستخدمي الممرات المائية والبحارة  
والمشغلين البحريين في أبوظبي

**Location :** Waterways from East of Bu Tinah Island to East of Mubbaraz Island, Abu Dhabi

الموقع : الممرات المائية الممتدة من شرق جزيرة بوطينة وحتى شرق جزيرة مبرز، أبوظبي

**Subject :** Offshore ADNOC Seismic Operations

الموضوع : عمليات مسح أدنوك الزلزالي

With reference to the Local Marine Notice (LMN) Ref: ADM/LMN/2025/79, issued on 24/08/2025, it has been observed that certain marine crafts are anchoring or stopping within the ADNOC seismic survey operational area. This activity will disrupt survey operations and poses risks to the deployed equipment and other survey vessels. Updated survey operation location map is hereby attached for your reference.

بالإشارة إلى النشرة البحرية المحلية التي تحمل الرقم المرجعي: ADM/LMN/2025/79، الصادرة في 2025/08/24، لوحظ قيام بعض الوسائل البحرية بالرسو أو التوقف داخل منطقة عمليات المسح الزلزالي التابعة لشركة أدنوك، مما يتسبب في إعاقة عمليات المسح ويشكل خطراً على المعدات التي يتم تثبيتها في قاع البحر وسفن المسح الأخرى. يرجى الاطلاع على الخريطة المحدثة لموقع عمليات المسح المرفقة.

Therefore, please be advised These areas are NO ANCHOR zones due to risk of entanglement in Seismic equipment and vessels. If you are operating in the area and need to anchor ,please contact Offshore Safeena on CH 16/74 for further coordination.

وعليه، يرجى العلم بأنه يحظر الرسو في هذه المناطق لتفادي خطر إعاقة المعدات والسفن المستخدمة في المسح الزلزالي. وفي حالة مزاولة أي نشاط في المنطقة أو عند الحاجة إلى الرسو، يرجى التواصل مع "أوفشور سفينة" على قناة 16/74 لمزيد من التنسيق.

All waterways users and marine operators are required to take all necessary actions and instruct their Masters/Operators to be vigilant and stay well clear of the area of operations and adhere to instructions stated in the previous LMN Ref: ADM/LMN/2025/79.

على جميع مستخدمي الممرات المائية والمشغلين البحريين اتخاذ ما يلزم وإصدار التعليمات المطلوبة لربانة سفنهم ومشغليها بضرورة توخي الحذر والبقاء بعيداً عن منطقة العمليات والالتزام بالتعليمات الواردة في النشرة البحرية المحلية المرفقة رقم: ADM/LMN/2025/79.


سيف المهيري

الرئيس التنفيذي - أبوظبي البحرية

**Capt. Saif Al Mheiri**  
**CEO - Abu Dhabi Maritime**



الخريطة التوضيحية والإحداثيات  
**Illustrative Map & Coordinates**





## BGP Crew 8652 - Focal Point



S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Liu Hao	Operation APC/PRO	Offshore Safeena	0509780918	adnoc8652_pr@bgp.com.cn	
2	James Lacey	Fleet Manager	Offshore Safeena	0505071429	adnoc8652_fleet@bgp.com.cn	Offshore Fleet Operations
Onsite Boat Focal Point						
S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Capt.Katan Syahrir	Captain	Offshore Safeena	0566164824	safeena@nmdc-group.com	VHF CH17/74
2	Capt.Sahidin Syamsuddin	Captain	Ramhan	0566852624	tug.ramhan@nmdc-group.com	VHF CH17/74
3	Capt. Nabil Moustafa	Captain	DFKT2	+971 502447611 VSAT: +441246808032	bridge.dftk2@bgp.com.cn	VHF CH17/74
4	Capt.Nurhanuddin Syamsuddin	Captain	Stanford Volga	0561761216 VSAT: +1917 5085452	volga@stanford-marine.com	VHF CH17/74
5	Capt.Yoni M. Maitulung	Captain	Express99	0507957586 VSAT: +44 1346490795	express99@fleet.aesengroup.com	VHF CH17/74
6	Capt. Shang Hongkui	Captain	Hai Bao 2	0568758681 VSAT: +44 3300271180	haibao2@bgp.com.cn	VHF CH17/74
7	Capt. Nizami Aghayev	Captain	Hai Bao Qi	0502507918 Satellite: +44 2037694198	haibao7@bgp.com.cn	VHF CH17/74
8	Capt.Ashraf Ahmed Raouf	Captain	ADNOC A12	0507057469 VSAT: +88 2165 5000 995	adnoca12.master@zmfleet.com	VHF CH17/74
9	Capt.Rahmad Hidayat	Captain	ADNOC C08	0565339253	adnocc08@zmfleet.com	VHF CH17/74

## BGP Crew 8652 - Focal Point



S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Liu Hao	Operation APC/PRO	Offshore Safeena	0509780918	adnoc8652_pr@bgp.com.cn	
2	Sun Gengwu	SWC Manager	Offshore Safeena	0506473918	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	Offshore SWC Operations
Onsite Boat Focal Point						
S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Tashkil Bashir Sangare	Skipper	HYWT 203	0566247691	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
2	Faisal Mustafa Mujawar	Skipper	HYWT 204	0542028537	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
3	Faizan Faizahmed Bamne	Skipper	JHH 201	0509707183	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
4	Leonard Ismail	Skipper	LN 101	0543219916	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
5	Surdani Bin Sopari	Skipper	LN 102	0509161713	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
6	Prahar Prakash Bhubu	Skipper	HYWT 302	0563055657	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
7	Rafiqul Mandal	Skipper	HYWT 304	0566910949	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
8	Rauf Ameer Guhagarkar	Skipper	HYWT 306	0544089335	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
9	Alauddin Sekh	Skipper	HYWT 307	0528445836	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
10	Nayyar Babamiya Sansare	Skipper	HYWT 308	0506836048	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
11	Rauf Ameer Guhagarkar	Skipper	HYWT 109	0565593067	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
12	Anis Ahmad Majgaonkar	Skipper	HYWT 111	0506586380	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
13	Mesbur Rahaman Sk	Skipper	HYWT 115	0569508494	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
14	Srinu Vadmodula	Skipper	HYWT 122	0503316918	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
15	Siva Prasad Vadamadula Pydi Raju	Skipper	HYWT 137	0508224391	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
16	Hasanuj Jaman Sekh Najimuddin	Skipper	HYWT 138	0502932427	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
17	Jagadish Surakala Muthiraju	Skipper	HYWT 139	0501281300	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
18	Brajen Biswas	Skipper	RIGEL 5	0542283210	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
19	Jayantha Gundu Karkera	Skipper	RIGEL 6	0544708652	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74





## BGP Crew 8652 - Focal Point



S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Liu Hao	Operation APC/PRO	Offshore Safeena	0509780918	adnoc8652_pr@bgp.com.cn	
2	Sun Gengwu	SWC Manager	Offshore Safeena	0506473918	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	Offshore SWC Operations

### Onsite Boat Focal Point

S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Surendra Yadav	Skipper	BGPO 005	0501728073	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
2	Saidur Rahman	Skipper	BGPO 006	0544756368	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
3	Abul Kasem Shahid Ullah	Skipper	BGPO 007	0504512261	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
4	Bijay Kumar Thakur	Skipper	BGPO 008	0544484138	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
5	AFRAJ HOSSEN	Skipper	BGPO 009	0504097602	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
6	Monjur Alam Molla	Skipper	BGPO 010	0569044891	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
7	Rupesh Kumar Ram Lotan	Skipper	BGPO 011	0569472298	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
8	Baburaj Tharu	Skipper	BGPO 012	0586977173	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
9	Amar Nath	Skipper	BGPO 013	0501399819	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
10	Nim Bahadur Gaha Magar	Skipper	BGPO 014	0508278593	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
11	Ganga Bahadur Shrestha	Skipper	BGPO 015	0508365816	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
12	Mujeeburrehman Abdulla Jagkar	Skipper	BGPO 016	0568515716	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
13	Gopal Chaulagain	Skipper	BGPO 017	0562329223	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
14	Kosea Ssekamanya	Skipper	BGPO 018	0545882095	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
15	Arjun Vishwakarma	Skipper	BGPO 019	0561163214	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
16	AntonyAkash	Skipper	BGPO 020	0508451196	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
17	Mukesh Mamraj	Skipper	BGPO 021	0543364027	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
18	Ali Miah	Skipper	BGPO 022	0502185713	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
19	Suraj Kumar Thapa	Skipper	BGPO 023	0503295676	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
20	MD Asif Quraishi	Skipper	BGPO 024	0504095275	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
21	Taksim Khan	Skipper	BGPO 025	0564852972	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
22	Omonigho Peter Samuel	Skipper	BGPO 026	0544590489	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74





Ref : ADM/LMN/2025/79 : المرجع  
Date: 24/08/2025 : التاريخ

LOCAL MARINE NOTICE IN ABU DHABI

النشرة البحرية المحلية لإمارة أبوظبي

To : All users of waterways, mariners and maritime operators in Abu Dhabi

إلى : جميع مستخدمي الممرات المائية والبحارة  
والمشغلين البحريين في أبوظبي

Location : Waterways from East of Bu Tinah Island to West of Mubbaraz Island, Abu Dhabi

الموقع : الممرات المائية الممتدة من شرق جزيرة بوطينة  
وحق غرب جزيرة مبرز، أبوظبي

Subject : Offshore ADNOC Seismic Operations

الموضوع : عمليات مسح أدنوك الزلزالي

Please be informed that seismic operations will be conducted in the Waterways from East of Bu Tinah Island to West of Mubbaraz Island, from 25<sup>th</sup> August 2025 till 8<sup>th</sup> November 2025, as indicated on the illustrated map attached.

نحيطكم علماً بأنه سيتم إجراء عمليات مسح زلزالي في الممرات المائية الممتدة من شرق جزيرة بوطينة وحق غرب جزيرة مبرز، وذلك اعتباراً من 25 أغسطس 2025 وحتى 8 نوفمبر 2025، كما هو موضح في الخريطة المرفقة.

These areas are NO ANCHOR zones due to risk of entanglement in Seismic equipment. If you are operating in the area and need to anchor ,please contact Offshore Safeena on CH 16/74 for further coordination.

يُحظر الرسو في هذه المناطق، لتفادي خطر إعاقة المعدات والوسائل المستخدمة في المسح الزلزالي. وفي حالة مزاولة أي نشاط في المنطقة، وعند الحاجة إلى الرسو، يرجى التواصل مع "أوفشور سفينة" على قناة 16/74 لمزيد من التنسيق.

All waterways users and marine operators are required to take all necessary actions and instruct their Masters/Operators to be vigilant and stay well clear of the area of operations and adhere to following Instructions:

على جميع مستخدمي الممرات المائية والمشغلين البحريين اتخاذ ما يلزم وإصدار التعليمات المطلوبة لربانة سفنهم ومشغلها بضرورة توخي الحذر والبقاء بعيداً عن منطقة العمليات والالتزام بالتعليمات التالية:

1. All concerned parties to be aware that in the area indicated, the seismic equipment will be deployed on the seabed as well as on water surface.
2. Fishing, anchoring stoppage and diving operations in this area are strictly forbidden.
3. This LMN to be read in conjunction with ADNOC Circulars/Marine Notices issued for the same project.
4. List of the relevant Seismic Survey Vessels and their communication channels is attached as well.

1. على جميع المعنيين العلم بأنه سيتم نشر معدات المسح الزلزالي في قاع البحر وكذلك على سطح الماء بالمنطقة المشار إليها.
2. تمنع عمليات الصيد والرسو والتوقف والغوص في هذه المنطقة منعاً تاماً.
3. يجب قراءة هذه النشرة المحلية بالتزامن مع التعاميم الصادرة من شركة أدنوك بخصوص نفس المشروع.
4. مرفق أيضاً قائمة بسفن المسح الزلزالي المعنية وقنوات التواصل معها.

سيف المهيري

الرئيس التنفيذي - أبوظبي البحرية

Capt. Saif Al Mheiri

CEO - Abu Dhabi Maritime

Abu Dhabi Maritime  
PO Box 54477  
Abu Dhabi, UAE

Telephone: +971 2 695 2000  
Facsimile: +971 2 695 2177  
Email: info@admaritime.ae


أبوظبي البحرية  
ص.ب. 54477  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة







الخريطة التوضيحية والإحداثيات  
**Illustrative Map & Coordinates**





## BGP Crew 8652 - Focal Point



S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Liu Hao	Operation APC/PRO	Offshore Safeena	0509780918	adnoc8652_pr@bgp.com.cn	
2	James Lacey	Fleet Manager	Offshore Safeena	0505071429	adnoc8652_fleet@bgp.com.cn	Offshore Fleet Operations
Onsite Boat Focal Point						
S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Capt.Katan Syahrir	Captain	Offshore Safeena	0566164824	safeena@nmdc-group.com	VHF CH17/74
2	Capt.Sahidin Syamsuddin	Captain	Ramhan	0566852624	tug.ramhan@nmdc-group.com	VHF CH17/74
3	Capt. Nabil Moustafa	Captain	DFKT2	+971 502447611 VSAT: +441246808032	bridge.dftk2@bgp.com.cn	VHF CH17/74
4	Capt.Nurhanuddin Syamsuddin	Captain	Stanford Volga	0561761216 VSAT: +1917 5085452	volga@stanford-marine.com	VHF CH17/74
5	Capt.Yoni M. Maitulung	Captain	Express99	0507957586 VSAT: +44 1346490795	express99@fleet.aesengroup.com	VHF CH17/74
6	Capt. Shang Hongkui	Captain	Hai Bao 2	0568758681 VSAT: +44 3300271180	haibao2@bgp.com.cn	VHF CH17/74
7	Capt. Nizami Aghayev	Captain	Hai Bao Qi	0502507918 Satellite: +44 2037694198	haibao7@bgp.com.cn	VHF CH17/74
8	Capt.Ashraf Ahmed Raouf	Captain	ADNOC A12	0507057469 VSAT: +88 2165 5000 995	adnoca12.master@zmfleet.com	VHF CH17/74
9	Capt.Rahmad Hidayat	Captain	ADNOC C08	0565339253	adnocc08@zmfleet.com	VHF CH17/74

## BGP Crew 8652 - Focal Point



S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Liu Hao	Operation APC/PRO	Offshore Safeena	0509780918	adnoc8652_pr@bgp.com.cn	
2	Sun Gengwu	SWC Manager	Offshore Safeena	0506473918	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	Offshore SWC Operations
Onsite Boat Focal Point						
S/N	Name	Position	Location	Mobile	Email	Comments
1	Tashkil Bashir Sangare	Skipper	HYWT 203	0566247691	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
2	Faisal Mustafa Mujaawar	Skipper	HYWT 204	0542028537	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
3	Faizan Faizahmed Bamne	Skipper	JHH 201	0509707183	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
4	Leonard Ismail	Skipper	LN 101	0543219916	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
5	Surdani Bin Sopari	Skipper	LN 102	0509161713	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
6	Prahar Prakash Bhubu	Skipper	HYWT 302	0563055657	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
7	Rafiqul Mandal	Skipper	HYWT 304	0566910949	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
8	Rauf Ameer Guhagarkar	Skipper	HYWT 306	0544089335	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
9	Alauddin Sekh	Skipper	HYWT 307	0528445836	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
10	Nayyar Babamiya Sansare	Skipper	HYWT 308	0506836048	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
11	Rauf Ameer Guhagarkar	Skipper	HYWT 109	0565593067	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
12	Anis Ahmad Majgaonkar	Skipper	HYWT 111	0506586380	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
13	Mesbur Rahman Sk	Skipper	HYWT 115	0569508494	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
14	Srinu Vadamodula	Skipper	HYWT 122	0503316918	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
15	Siva Prasad Vadamadula Pydi Raju	Skipper	HYWT 137	0508224391	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
16	Hasanuj Jaman Sekh Najmuddin	Skipper	HYWT 138	0502932427	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
17	Jagadish Surakala Muthiraju	Skipper	HYWT 139	0501281300	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
18	Brajen Biswas	Skipper	RIGEL 5	0542283210	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74
19	Jayantha Gundu Karkera	Skipper	RIGEL 6	0544708652	adnoc8652_sw@bgp.com.cn	VHF CH74

